

江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案

申请单位： 双登天鹏冶金江苏有限公司 （公章）

填报日期： 2023.11.18



江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：杨林

2023年11月18日




表 2 与申请转移废物相关的生产工艺

文字描述及工艺流程图

经破碎分选的金属铅碎块及从各含铅废物产生单位回收的废铅泥、铅渣直接送入熔铅锅中，经加热熔化、打渣与除杂，一步形成再生粗铅和产生熔炼渣。生成的粗铅再送精炼锅熔炼生成精铅。

经过脱硫的铅泥($PbCO_3$)与熔炼锅、精铅锅产生的铅渣和一定比例的配料(焦炭、铁屑、碳酸钠等)一起进入熔炼炉加热熔化并发生反应生成粗铅和产生熔炼渣。熔炼过程中主要的还原剂是焦炭，通过氧化还原反应，从铅的氧化物中提取金属铅，加入铁屑及碳酸钠，主要是作为熔炼介质，不仅进一步降低了 $PbCO_3$ 的熔炼温度，也提供了一种液态熔剂，将一些杂质除去，形成铁盐熔渣，从熔炼炉里生产的粗铅倒入铸模中，凝固后送至精炼车间生产精铅。



废物名称	主要组分	相应比例（%）	危害特性	形态
熔炼残渣	FeS	90	腐蚀性 <input type="checkbox"/> 毒性 <input checked="" type="checkbox"/> 易燃性 <input type="checkbox"/> 反应性 <input type="checkbox"/> 感染性 <input type="checkbox"/>	固态 <input checked="" type="checkbox"/> 半固态 <input type="checkbox"/> 粉末态 <input type="checkbox"/> 颗粒态 <input type="checkbox"/> 液态 <input type="checkbox"/>

第二部分：废物包装、运输情况

序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	熔炼残渣	塑料编织袋	塑料	1000L	是

<p>运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）</p> <p>委托：建湖县华东交通储运有限公司，符合环保要求，具有运输危险废物运输资质，车辆信息完备，具备完善的道路应急预案，道路危险货物运输驾驶员及押运员具备相关资质并已接受相关培训。符合交管部门运输规定。</p>
<p>运输方式： 道路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 水路 <input type="checkbox"/></p>

运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）：双登天鹏冶金江苏有限公司-进入钱江路-粤江路-沿江公路请直行-京沪高速-沪武高速-宁芜高速-沪渝高速-安东高速-济广高速-东九高速-彭湖高速-杭瑞高速--福银高速-沪昆高速-大广高速-泉南高速-G356--S212-X039-永兴县洞口工业园-永兴长隆环保科技有限公司

途径的地级市：南通市-泰州市-无锡市-常州市-南京市-马鞍山-芜湖市-铜陵市-池州市-九江市-南昌市-吉安市-衡阳市-郴州市



表3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

1、运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

一、车辆进入货物装卸作业区，应按该区域有关规定驶入装卸区。

在装卸过程中，驾驶员必须在现场监装监卸，填好转移联单。装卸人员全部穿安全服、戴口罩、手套等防护品，装卸尽量采用叉车，减少人员接触废物的频次，以保障员工的健康及安全。及时盖好危险废物，防流失，防扬散：危险废物运到卸货点后，因故不能及时卸货，在待卸货期间驾驶员应会同押运员一起看管好货物。

二、污染防治设备。随车携带桶、铲、拖把、照明灯等应急工具或物品。

2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

一、安全防护措施：

1、加强道路运输安全预防措施管理。通过加强危险废物道路安全运输教育，持证上岗，提高驾驶员、押运员对危险废物特性的认识，有效减少或消除事故的发生。

2、加强危险废物运输车辆使用前的检查、维护和保养，发现隐患及时处理。

3、运输过程中，严禁酒后驾车。驾驶员应严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》规定，防止事故发生。

4、运输过程中，必须在制定位置设置危险品信号标志。

5、运输过程中遇天气变化，应根据危险废物特性及时采取相应防护措施。

6、车辆发生故障需修理时，应选择安全地点修理。

二、安全防护设备。荧光反射的应急警示牌，紧急响应手册、手机或无线电通讯器、危险警示胶带、灭火器等安全防护设备



3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

应急预案:1、运输危险废物的驾驶员接受过危险废物运输培训。驾驶员必须熟悉所运输的危险废物的特性和事故应急处置常识。

2、事故发生时，将车辆停靠在就近的安全区域，远离居民区、交通要道、河流或商业区。不要弃车或抛弃车辆，除非是公安局，消防局或道路管理若的人员要求你这么做；或者是附近有马上导致卡车安全的危险。

3、保护好现场。利用手机通知当地相关部门、道路管理部门和运输单位及接收单位:设置警示标牌隔离泄漏区域；警告所有的人员远离警示区域；保护好废物转移联单、指导手册等文件以及应急响应设备已供后期使用。

二、应急设备:一个水盆以及一瓶限睛中和溶液、三个荧光反射的应急警示牌、两套防护服、一个医疗急救箱、一个灭火器(10BC)、一把铲子、五个吨袋编织袋、一块 10 20 英寸大小，厚度为 6 mm 的聚乙烯垫子、一副橡胶手套、一副皮革手套、一个应急照明设备，一套雨具、一双橡胶鞋、紧急响应手册、手机或无线电通讯器、危险警示胶带。

第三部分 废物处理处置情况

表 1 接受单位基本情况

单位名称：永兴长隆环保科技有限公司	
危废经营许可证编号：湘环（危）字第 258 号	有效期：2027 年 8 月 3 日
经营核准内容（废物名称、类别、数量）：HW48(321-013-48 限含铅铋金银渣 321-014-48、321-016-48、321-018-48、321-019-48（限锡阳极泥）。	
核准经营规模：50000 吨/年（省外原料不超过 50%）	




表2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图

永兴长隆环保科技有限公司含锡废渣资源综合利用项目环境影响报告书

反射炉主要处理外购含锡废渣、自产粗铅粉、回转窑焙砂（11775t/a），废渣处理规模为3.87万吨。将含锡物料、返料、还原剂和熔剂等按比例计量配料，通过机械进料的方式加入反射炉进行还原熔炼，熔炼温度1200~1350℃，总作业时间约8~10小时，产出粗铅锡合金、烟尘、冰铜渣和炉渣。烟尘中含有较高的砷作为返料返回回转窑挥发脱砷，粗铅锡合金送至精炼车间进行精炼，冰铜渣作为铜原料外售至铜冶炼企业，炉渣送烟化炉硫化挥发。

还原熔炼主要的反应有：






图 4.4-3 反射炉还原焙炼工艺流程及产污节点图

